
目次

| | |
|----------------------|---|
| 最新情報 | 1 |
| 新機能 | 1 |
| Windowsドライバー | 1 |
| Mac OS X ドライバー | 1 |
| メンテナンスの項目 | 1 |
| Windowsドライバー | 1 |
| Mac OS X ドライバー | 1 |

最新情報

本機のファームウェアは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のファームウェアに関しては、TASCAMのウェブサイト：<http://www.tascam.jp>にてご確認ください。

新機能

Windows ドライバー

V1.80の追加

- Windows7 64ビット版に対応しました。
-

Mac OS Xドライバー

V1.70の追加

- Mac OS X Snow Leopard (32ビット版) に対応しました。
(64ビットカーネルモードには対応していません)
-

メンテナンス項目

Windows ドライバー

V1.70の修正

- 2GBを超えるメモリーを搭載したパソコン環境において、Windows Vista 64ビット版のオーディオアプリケーション利用時に、FireWire経由でのオーディオ入出力にノイズが発生する不具合を修正しました。
-

Mac OS Xドライバー

V1.70の修正

- 2GBを超えるメモリーを搭載したパソコン環境において、パソコンがハングアップする可能性がある不具合を修正しました。
-