

クランパの装着方法

本機の **DIGITAL I/O** 端子にケーブルを接続する場合は、必ず付属のクランパをケーブルのコネクタから 20 ~ 50 mm に装着し、付属のケーブルタイで、固定してください。正しく装着しないと他の機器へ電波障害の影響を与える場合があります。

Attaching the Clamp

When connecting a cable to this unit's **DIGITAL I/O** connector, always attach the included clamp to the cable 20–50 mm from the connector, and use the included cable tie to secure it. Failure to attach the clamp correctly could result in electromagnetic interference affecting other equipment.

