

## 目次

最新情報.....	1
メンテナンス項目.....	1
Windowsドライバー.....	1
Mac OS X ドライバー.....	1

## 最新情報

本機のドライバーは、常に最新版をお使いいただきますようお願いいたします。最新のドライバーに関しては、TASCAMのウェブサイト (<http://tascam.jp/>) にてご確認ください。

## メンテナンス項目

### Windows ドライバー

#### Windows 8.1の修正 (32ビット版 / 64ビット版)

- Windows 8.1 の Update (KB 2919355) をインストールした際に、弊社 USB オーディオインターフェース製品を接続した状態で、Windows の設定「共有モードで使用するサンプルレートとビット深さ」にて 24 ビットが選択されている場合に、Windows システム音を再生したときにパソコンが再起動してしまう不具合を修正しました。

#### 対応機種

機種名	最新ドライバー バージョン	最新ファーム バージョン
US-200	1.02 [更新]	1.01 [更新無し]
US-600	1.02 [更新]	1.00 [更新無し]
US-1641	2.05 [更新]	1.02 [更新無し]
US-1800	2.05 [更新]	1.00 [更新無し]
US-2000	2.05 [更新]	1.01 [更新無し]

### Mac OS X ドライバー

- OS X Yosemite (10.10) に対応しました。
- OS X Mavericks (10.9) に対応しました。

#### 対応機種

機種名	最新ドライバー バージョン	最新ファームウェア バージョン
US-200	3.00d8* [更新無し]	1.01 [更新無し]
US-600		1.00 [更新無し]
US-1800		1.00 [更新無し]
US-2000		1.01 [更新無し]

\* 詳細は、「V3.00d8 (β版) ドライバー リリースノート - OS X Mavericks (v10.9) 専用」をご参照ください。